

ЗОРИУЛАЛТ

Гагнуурын ажилд хэрэглэх

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ "Гагнуурын ажилд шаардлагатай бага үнэтэй эд зүйлс"

Нийтлэг

- 1.1 "Гагнуурын баг/гэрэл мэдрэгчтэй/-д тавигдах шаардлага



Агшин зуур харлаж, гагнуурын хурц гэрэл гялбахаас сэргийлэх шагайвартай /дэлгэц/ байх
Толгой нуруунд ачаалал жигд хуваарьлагдсан байх
Автомат гэрэл бууруулах горим 8-12 сонголттой байх
Дэлгэц ажиллуулах баттерэй нь 1500 доошгүй цаг ажилладаг байх
Халуун хүйтэнд /-40с +40с температурт/ ажиллагаа доголддоггүй байх
Гэрэл бууруулагч дэлгэц идэвхжих хугацааны дээд хязгаар 0,1мс
Нүдийг хэт ягаан, хэт улаан туяанаас хамгаалдаг байх
120м/с доошгүй цохилтонд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн байх

- 1.2 Хийн гагнуурын шланг-д тавигдах шаардлага




Гагнуур хийхийн өмнө, хийх явц, дууссаны дараа гагнуурчин ижил хэмжээнд хардаг байх
Ацетиллин, хүчилтөрөгчийн шланг нэгтгэж бохлогдоон, улаан цооног ороогоор томдогоонон байна.

- 1.3 Хийн гагнуурын хошуунд тавигдах шаардлага



Авто хийн гагнуурт зориулагдан хийгдсэн байх ба үйлдвэрийн сертификаттай байна
20м-ийн урттай 4ш, 10м-ийн урттай 2ш, нийт 6ш шланг байна. Шланг тус бүр нь холболттой, зориулалтын үйлдвэрийн завуд базалттай байна.
Comet брендийн редукторт таардаг холболттой байх
Comet брендтэй дүйцэхүйц байх
Comet брендийн гал хамгаалах клапан, шлангад таардаг байх
Өндөр даралтын хүчилтөрөгчөөр үлээлгэж тасдах хавхлага нь дарж удирддаг байх
6,8,12,15 дугаартай нарийн бүдүүн хошууны нөөцтэй байх

- 1.4 Гагнуурын оч хамгаалах хөшиг-д тавигдах шаардлага



Хошууны сэтгүүр болон чангалж, суллах түлхүүр дагалдуулсан байх.
Зориулалтын галд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн байна /+100с температурт тэсвэртэй
-40с хүртэлх хүйтэнд хөлдөж хугардаггүй байх
Өргөн 180см, урт 200см-с доошгүй хэмжээтэй байх
Хэт ягаан туяа болон хурц гэрлийн туяаг бууруулж, нүд гялбадаггүй байх
Цаана байгаа зүйл нь нэвт харагддаг уян материалаар хийгдсэн байх

- 1.5 Точилын баг-д тавигдах шаардлага



Точилын, таслагчаар ажилбар гүйцэтгэхэд хэрэглэхээр зориулагдсан байх
Нүүрийг бүтэн хамгаалахаар хийцлэлтэй байх

Үйлдвэрийн завуд байх

Урд харах хэсгийг сольдог байх